INTAKE
3 servos, 2 need data, (G, P, S)
Motor
4 pin color (D_1,D_2,P,G)
4 pin camera (USB)

OUTAKE
5 servos, all need data
break beam 4 pin (P, G, D1, D2)









Sheet: /
File: main.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.0		Id: 1/1